



### 80.09.11 CONMUTADOR DE POLOS (DAHLANDER)

Código AEA: 2420190	
Código Fab.	80.09.11
Descripción.	80.09.11 CONMUTADOR DE POLOS (DAHLANDER)
Carga_máxima(A)	20
Categoría_de_utilización	AC1
Conmutador	De Polos
Fijación	Frente de panel
Corriente_máxima_en_AC1_A	20
Tensión_máxima_en_AC1_VCA	380
Posición_a_315	1
Posición_a_45	2
Nro_de_pisos	4
Dispositivos_de_bloqueo_por_candado_frente_de_panel	SI

Montado_en_caja_estanca_AP1B	SI
Profundidad_mm	85
Dimensiones_frente_Ancho_x_Alto_mm	74 x 58
Dimensiones_de_Calado_mm	18
Accesorio_frente_con_traba_candado	+ OM
Accesorio_caja_metal	+ 5 C
Accesorio_palanca_para_mas_5C	Amarilla
Accesorio_palanca_para_mas_5C_2	Azul
Accesorio_palanca_para_mas_5C_3	Naranja
Accesorio_palanca_para_mas_5C_4	Negra